ELIMINADOR PARA CIANOCRILATO

Contenido ml	Art. Nº	U/E
20	**0893 099 260**	1/10

Atención
Antes de utilizar el producto realizar una prueba para comprobar que los
materiales unidos son resistentes a los disolventes del eliminador.

Para ablandar y eliminar adhesivos de cianocrilato endurecido

Solventes con baja presión de evaporación.
- Se evapora lentamente manteniéndose durante mucho tiempo en las superficies de aplicación penetrando en el cianocrilato aunque esté endurecido.

Baja viscosidad (< 20 mPA).
- Se filtra por cualquier superficie ampliando su radio de acción.

Deshace la polimerización.
- Es posible eliminar el cianocrilato mecanicamente.

Modo de empleo
Puede aplicarse en el cianocrilato endurecido o en las partes unidas.
El tiempo necesario depende del grosor de la capa, la forma, el hueco y la temperatura ambiental.
Una temperatura elevada (máx 45°C) acelerará el proceso.

ACTIVADOR PARA CIANOCRILATO

Contenido ml	Art. Nº	U/E
150	**0893 301 21**	1/12

Spray para acelerar el tiempo de secado del cianocrilato

Acelera el proceso de secado.
- El cianocrilato se endurece en instantes.

Facilita el pegado.
- Nos garantiza un rápido pegado en materiales muy lisos como metales o incluso en huecos grandes.

Favorece la eliminación de excesos de adhesivo.
- Aplicándolo en los sobrantes del cianocrilato podremos eliminarlas mecánicamente con facilidad sin debilitar la unión.

Válido para uso normal y PVC.
- Con un único artículo cubrimos todas las necesidades.

Modo de empleo
- Aplicar en una de las superficies a unir y dejar evaporar completamente (entre 60 y 120 segundos).
- Aplicar el adhesivo de cianocrilato en la cara sin activador.

Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación o superficie a tratar.

MWE 01/13 © Würth España. Prohibida su reproducción. Impreso en España.